



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Valsts ģeodēziskā tīkla apsekošanas un sakārtošanas darbi 2020. gadā

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārskats par padarīto 2020. gadā
ģeodēzijas jomā, Aizsardzības ministrijas nodrošinātajā interneta vidē
2021. gada 3. februārī

Ģeodēzijas departamenta
Ģeodēzisko mērījumu nodaļas
vadītājs Jānis Sakne



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Saturs

Valsts ģeodēziskā tīkla (VĢT) apsekošanas un sakārtošanas darbu teritoriālais iedalījums un cikls


VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbu posmi

2020. gadā veikto VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbu apkopojums

Plānotie VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbi 2021. gadā



VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbu teritoriālais iedalījums un cikls pirms pandēmijas






Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbu posmi

1. Apsekošanas un sakārtošanas darbu plānošana
2. Ģeodēzisko punktu apsekošana un sakārtošana
3. Apsekošanas un sakārtošanas rezultātā iegūtās informācijas apkopošana
4. Apkopotās informācijas aktualizēšana Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē




Apsekošanas un sakārtošanas darbu plānošana





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra






Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

2020. gadā apsekoto un sakārtot VĢT punktu skaits un dalījums pēc zīmes tipa

Kopā: **851** punkts






Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

VĢT apsekošanas un sakārtošanas rezultātā iegūtās informācijas apkopojums

Sienas zīmes






Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

VĢT apsekošanas un sakārtošanas rezultātā iegūtās informācijas apkopojums

Grunts zīmes





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā (1)



Fundamentālais repers 1174 (Ludzas novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā (2)



Grunts repers 1538 (Daugavpils novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā (3)



Grunts repers 1538 (Daugavpils novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā (4)



G2 Ezermala (Rēzeknes novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā (5)



G2 Ezermala (Rēzeknes novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā (6)



Grunts repers 661c (Rēzeknes novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā(7)



Grunts repers 661c (Rēzeknes novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā(8)



Grunts repers G1 Behova (Daugavpils novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā(9)



Grunts repers G1 Behova (Daugavpils novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā(1)



Sienas marka 29b (Stirniene, Varakļānu novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā(2)



Sienas marka 29b (Stirniene, Varakļānu novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā(3)



Sienas marka 29b (Stirniene, Varakļānu novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā(4)



Sienas repers 801 (Kārsava, Kārsavas novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā(5)



Sienas repers 801 (Kārsava, Kārsavas novads)



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra


Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem 2. ciklā(6)



Sienas repers 801 (Kārsava, Kārsavas novads)



Plānotie VGT apsekošanas un sakārtošanas darbi 2021. gadā





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Plānotais 2021. gada apsekojamo un sakārtojamo VĢT punktu skaits

**sienas zīmes
303**



**grunts zīmes
480**

Kopā: **783** punkti



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Paldies par uzmanību!

Jānis Sakne
Jānis.Sakne@lgia.gov.lv