



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Valsts ģeodēziskā tīkla apsekošanas un sakārtošanas darbi 2018. gadā

Ģeodēzistu diena 2019

Latvijas universitātes Zinātņu mājā, Konferenču zāle Alfa, Jelgavas iela 3, Rīga
2019. gada 20. marts

Ģeodēzijas departamenta
Ģeodēzisko mērījumu nodaļas
vecākais ģeodēzijas inženieris augstumu noteikšanā Madara Znotiņa



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Saturs

Valsts ģeodēziskā tīkla (VĢT) apsekošanas un sakārtošanas darbu teritoriālais iedalījums un cikls

VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbu posmi


2018. gadā veikto VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbu apkopojums

Plānotie VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbi 2019. gadā



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

VGT apsekošanas un sakārtošanas darbu teritoriālais iedalījums un cikls





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra


VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbu posmi

1. Apsekošanas un sakārtošanas darbu plānošana
2. Ģeodēzisko punktu apsekošana un sakārtošana
3. Apsekošanas un sakārtošanas rezultātā iegūtās informācijas apkopošana
4. Apkopotās informācijas aktualizēšana Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra


Apsekošanas un sakārtošanas darbu plānošana



- teritoriālās vienības, kurās veikti VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbi 2018. gadā




Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

2018. gadā apsekoto un sakārtot VĢT punktu skaits un dalījums pēc zīmes tipa




Kopā: **659** punkti



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

VĢT apsekošanas un sakārtošanas rezultātā iegūtās informācijas apkopojums

Sienas zīmes






Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

VĢT apsekošanas un sakārtošanas rezultātā iegūtās informācijas apkopojums

Grunts zīmes





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (1)



Fundamentālais repers blīvā apbūvē



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (2)



Fundamentālais repers blīvā apbūvē



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (3)



Fundamentālais repers lauku apvidū



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (4)



Fundamentālais repers lauku apvidū



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (5)



Grunts repers lauku apvidū



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (6)



Grunts repers lauku apvidū



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (7)



Grunts repers lauku apvidū



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Grunts zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (8)



Grunts repers lauku apvidū



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (1)





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (2)





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra


Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (3)





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (4)





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (5)





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra


Sienas zīme pirms un pēc apsekošanas un sakārtošanas darbiem (6)





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra


Plānotie VĢT apsekošanas un sakārtošanas darbi 2019. gadā





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Plānotais 2019. gada apsekojamo un sakārtojamo VĢT punktu skaits



Kopā: **866** punkti



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Apsekotie un sakārtotie VĢT punkti uz 20.03.2019.

Apsekoti un sakārtoti **87** VĢT punkti:

- iznīcināti **10** punkti
- par **6** punktiem informācija ir aktualizēt VĢTDB



Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

2019. gadā apsekotā un sakārtotā sienas zīme pirms un pēc apsekošanas darbiem (1)





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

2019. gadā apsekotā un sakārtotā sienas zīme pirms un pēc apsekošanas darbiem (2)





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

2019. gadā apsekotā un sakārtotā sienas zīme pirms un pēc apsekošanas darbiem (3)





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

2019. gadā apsekotā un sakārtotā sienas zīme pirms un pēc apsekošanas darbiem (4)





Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra

Paldies par uzmanību!